

7736

2023.10.23

Strecke:A02  
Kilometrierung:350.521  
Achsabstand:0.04m



7736



2023.10.23

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Mit den zugehörigen Photos zu verknüpfen.

Schachtnr: 7736

Subtyp \_\_\_\_\_

Abstich 1.9 [m]

Deckel DN \_\_\_\_\_ [cm]

Klasse \_\_\_\_\_ [(cm) (R)]

Ausgleichsringe \_\_\_\_\_ [cm]

Schacht DN \_\_\_\_\_ [mm]

Schachtzustand \_\_\_\_\_ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 200 [mm]

Material 15

Tiefe 1.9 [m]

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

23. Oktober 2023 14:07

Bild Orientierung

Bild / Schacht

**7736**

2023.10



2023.10.23



**7736**

2023.10.23



23. Oktober 2023 12:56