

7737

2023.10.23

Strecke:A02
Kilometrierung:350.482
Achsabstand:0.05m



7737



2023.10.23

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.: 7737

Subtyp: _____

Abstich 2,2 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [(N) (K)]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

Inspektor: Gallmayer Datum: 23.10.23

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,2 [m]

DN 200
15
1,4m

DN 200
PVC
2,1m

23. Oktober 2023 14:08

7737

2023.10



7737

2023.10.23

