

**7738**

2023.10.23

Strecke:A02  
Kilometrierung:350.432  
Achsabstand:0.19m**7738**

2023.10.23

Bild Orientierung

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr. 7738

Subtyp \_\_\_\_\_

Abstich 2,5 [m]

Deckel DN \_\_\_\_\_ [cm]

Klasse \_\_\_\_\_ [(K)] [X]

Ausgleichsringe \_\_\_\_\_ [cm]

Schacht DN \_\_\_\_\_ [mm]

Schachtzustand \_\_\_\_\_ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,5 [m]

Inspektor Gallmayer Datum 23.10.23

DW 200  
15  
1,5

DW 400  
15  
2,5m

23. Oktober 2023 14:10

**7738**

2023.10



2023.10.23



**7738**

2023.10.23

