

7740

2023.10.23

Strecke:A02
Kilometrierung:350.332
Achsabstand:0.03m



7740



2023.10.23

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!

Schacht Nr.:

7740

Gallmayer 23.10.23
Inspektor Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL. _____

Abstich 2,70 [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [kN] [V]


Tiefe 2,7 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte




Material

Umgebung




Deckel




Rahmen



Fuge



Ausgleichs.




Fuge




Hals




Fuge




Konus




Übergangsplatte




Fuge



Unterteil



Fuge



Bodenteil



Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

23. Oktober 2023 14:05

7740

2023.10



7740

2023.10.23

