


7741

2023.10.23

Strecke:A02
Kilometrierung:350.282
Achsabstand:0.13m



7741



2023.10.23

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!

Schacht Nr.: 7741

Subtyp: _____

Abstich 2,50 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [(kN) (k)]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,5 [m]

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild / Schacht

23. Oktober 2023 14:35

7741

2023.10



7741

2023.10.23

