


7742

2023.10.23

Strecke:A02
 Kilometrierung:350.231
 Achsabstand:0.01m



7742



2023.10.23

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.:

7742

Subtyp

Abstich 2,40 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Wurde von zugehöriger Probe z. verworfen:

Gollmayer


23.10.23

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 400 [mm]

Material IS

Tiefe 2,40 [m]



DN 400
 IS
 2,4m

Material


Umgebung




Deckel




Rahmen




Fuge



Ausgleichsring



Fuge




Hals




Fuge




Konus




Übergangsplatte




Fuge




Unterteil




Fuge



Bodenteil



Auftritt



Gerinne

Bild Deckel

23. Oktober 2023 14:37

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7742

2023.10



7742

2023.10.23

