


7804

2023.11.23

Strecke:A02 Kilometrierung:344.91
Achsabstand:24.5m**7804**

2023.11.23

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!

Schacht Nr.:

7804

Gallmayer 23.11.23

Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL. _____

Abstich 4,50 [m]DN 450 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material PRC

Klasse _____ [(kN) (N)]


Tiefe 4,50 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

DN 400
B
4,5m

Material

Umgebung



Deckel



Rahmen




Fuge




Ausgleichs.




Fuge



Hals




Fuge




Konus




Übergangsplatte




Fuge




Unterteil



Fuge



Bodenteil



Auftritt



Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

23. November 2023 12:59

7804

2023.11.09



7804

2023.11.09

