


7878

2023.11.08

Strecke:A02
Kilometrierung:346.085
Achsabstand:20.48m



7878



2023.11.08

Schachtehebungsprotokoll V2018.2.3.4

7878

Subtyp _____

Abstich 1,60 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [K/N] [V]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Inspektor Gallmayer 8.11.23 Datum

Ablauf Funktion: Strang. HA, EL.

DN 500 [mm]

Material B

Tiefe 1,5 [m]

20450
-1,4
B

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

8. November 2023 14:25

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7878

2023.11



7878

2023.11.08

