

7921

2024.03.07

Strecke:A02 Kilometrierung:346.03
Achsabstand:16.73m



7921



2024.03.07

Schächterhebungsprotokoll V... (Merkmal: den zugewiesenen Photos zu verwenden.)

Schachtwr: 7921

Inspekteur: Gallmayer Datum: 7.3.24

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

Abstich 1,60 [m] DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm] Material B

Klasse _____ [kN] [N] Tiefe 1,60 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schicht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung _____

Deckel _____

Rahmen _____

Fuge _____

Ausgleichs. _____

Fuge _____

Hals _____

Fuge _____

Konus _____

Übergangsplatte _____

Fuge _____

Unterteil _____

Fuge _____

Bodenteil _____

Auftritt _____

Gerinne _____

Bild Deckel _____ Bild Orientierung _____ Bild / Schacht _____

Handwritten notes: 20200, B, 1,50m

7921

2024.03



7921

2024.03.07

