

7997

2023.11.08

Strecke:A02
Kilometrierung:346.073
Achsabstand:17m**7997**

2023.11.08

Schachthebungsprotokoll V2018.2.3.4

7997

Inspektor Gallmayer Datum _____

Subtyp _____ Ablauf Funktion: Strang, HA, EL _____

Abstich 250 [m] DN 500 [mm]

Deckel DN _____ [cm] Material B

Klasse _____ [kN] [N] Tiefe 250 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

8. November 2023 14:46

7997

2023.11.08



7997

2023.11.08

