


8001

2024.10.11

Strecke:A02
Kilometrierung:344.535
Achsabstand:17.3m**8001**

2024.10.11

Schachterhebungsprotokoll

11. Oktober 2024 09:06

SchachtNr: 8001Schachttiefe: 1,82 [m]

Deckel DN: _____ [cm]

Rund ☒ Eckig ☐Verschraubt: ja ☐ nein ☒

Material: _____

Klasse: _____ [kn] [t]

Belüftet: ja ☐ nein ☒Schmutzfänger: ja ☐ nein ☒

Schacht DN: _____ [cm]

Rund ☒ Eckig ☐


Gallmayer

Inspekteur: _____ Datum: _____

Funktion: Strang, HA, EL


DN 400 [mm]Material BTiefe: 1,82 [m]

Ablauf

DN 400
Material B
1,82

8001

2024.10



8001

2024.10.11

