


8008

2024.06.24

Strecke:A02  
Kilometrierung:343.388  
Achsabstand:2.57m



8008



2024.06.24

**Schachterhebungsprotokoll**

SchachtNr: 8008

Schachttiefe: \_\_\_\_\_ [m]  
Deckel DN: 4,15 [cm]  
Rund ☒ Eckig ☐  
Verschraubt: ja ☐ nein ☐  
Material: \_\_\_\_\_  
Klasse: \_\_\_\_\_ [kn] [t]  
Belüftet: ja ☒ nein ☒  
Schmutzfänger: ja ☐ nein ☒  
Schacht DN: \_\_\_\_\_ [cm]  
Rund ☐ Eckig ☒

**Ablauf**

Gallmayer 24.6.24  
Inspekteur: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
Funktion: Strang, HA, EL  
DN: 500 [mm]  
Material: B  
Tiefe: 4,15 [m]

**Deckel**  
**Rahmen**  
**Ausgleichsr.**  
**Hals**  
**Übergangsplatte**  
**Unterteil**  
**Bodenteil**  
**Auftritt**  
**Gerinne**

WM24

**8008**

2024.06.24



**8008**

2024.06.24

