


8013

2024.06.19

Strecke:A02  
Kilometrierung:344.385  
Achsabstand:1.85m



8013



2024.06.19

## Schachterhebungsprotokoll

SchachtNr: 8013Gallmayer 19.6.24  
Inspekteur: Datum

## Ablauf

Funktion: Strang, HA, EL


Schachttiefe: 4,95 [m]DN 1000 [mm]

Deckel DN: \_\_\_\_\_ [cm]

Material BRund ☒ Eckig ☐Tiefe: 4,95 [m]Verschraubt: ja ☐ nein ☐

Material: \_\_\_\_\_

Klasse: \_\_\_\_\_ [kn] [l]

Belüftet: ja ☐ nein ☒Schmutzfänger: ja ☐ nein ☒Schacht DN: 100 [cm]Rund ☐ Eckig ☐2x400  
B  
1,851000  
B  
3,15

19.06.2024 13:04

WM24

**8013**

2024.06.19



**8013**

2024.06.19

