


8031

2024.10.24

Strecke:A02
Kilometrierung:343.288
Achsabstand:18.55m



8031



2024.10.24

Schachterhebungsprotokoll

SchachtNr: 8031

Gallmayer
Inspekteur: _____ Datum _____

Ablauf
Funktion: Strang_HA_EL
DN: 400 [mm]
Material: IS
Tiefe: 2.0 [m]

Schachttiefe: 2.0 [m]
Deckel DN: 65 [cm]
Rund Eckig
Verschraubt: ja nein
Material: E+IS
Klasse: unbek. [kn] [t]
Belüftet: ja nein
Schmutzfänger: ja nein
Schacht DN: 100 [cm]
Rund Eckig

Deckel
Rahmen
Ausgleichsr.
Hals
Übergangsplatte
Unterteil
Bodenteil
Gerinne
Austritt

8031



8031

