

8039

2023.10.23

Strecke:A02
Kilometrierung:350.182
Achsabstand:0.04m**8039**

2023.10.23

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!

Schacht Nr.: 8039

Subtyp: _____

Abstich 2,4 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [X]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL, _____

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,4 [m]

Inspektor Gollmayr Datum 23.10.23

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

23. Oktober 2023 14:40

8039

2023.10.23



8039

2023.10.23

