


8040

2023.10.23

Strecke:A02
Kilometrierung:350.131
Achsabstand:0.12m



8040



2023.10.23

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4 Nur mit dem ursprünglichen Protokoll zu verwenden!!!

Schachtnr: 8040

Inspekteur: Gollwitzer Datum: 23.10.23

Subtyp: _____

Ablauf Funktion: Strang_HA_EL

Abstich 2.4 [m] DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm] Material B

Klasse _____ [kN] [N] Tiefe 2.4 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schicht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel Bild Orientierung Bild / Schacht

23. Oktober 2023 14:44

8040

2023.10



8040

2023.10:23

