


8056

2024.06.18

Strecke:A02
Kilometrierung:344.634
Achsabstand:0.19m



8056



2024.06.18

Schachterhebungsprotokoll

SchachtNr: 8056

Schachttiefe: 1.55 [m]

Deckel DN: _____ [cm]

Rund ☒ Eckig ☐

Verschraubt: ja ☐ nein ☒

Material: _____

Klasse: _____ [kn] [t]

Belüftet: ja ☐ nein ☒

Schmutzfänger: ja ☐ nein ☒

Schacht DN: 100 [cm]

Rund ☒ Eckig ☐

Ablauf

Gallmayer
Inspektion: _____ Datum: _____
Funktion: Strang, HA, EL
DN: 400 [mm]
Material: B
Tiefe: 1.55 [m]

Deckel

Rahmen / versetzt

Ausgleichsr.

Hals

Übergangsplatte

Unterteil

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

WM24

8056

2024.06.18



2024.06.18



8056

2024.06.18

