


8087

2024.06.17

Strecke:A02 Kilometrierung:343.08
Achsabstand:14.79m



8087



2024.06.17

Schachterhebungsprotokoll

SchachtNr: 8087

Gallmayer
Inspekteur: _____ Datum: _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

Schachttiefe: 2,77 [m]
DN 350 [mm]

Deckel DN: _____ [cm]
Material PVC

Tiefe: 2,67 [m]

Rund Eckig
Verschraubt: ja nein
Material: _____
Klasse: _____ [kn] [l]
Belüftet: ja nein
Schmutzfänger: ja nein
Schacht DN: 100 [cm]
Tiefe: _____ [m]

Rund Eckig

Deckel
Rahmen
Ausgleichsr.
Hals
Übergangplatte
Unterteil
Bodenteil
Auftritt
Gerinne

0,85
D1000
PVC

2,63
PVC
D1350

WM24

17.06.2024 12:24

8087

2024.06.17



8087

2024.06.17

