


8124

2023.11.13

Strecke:A02
Kilometrierung:348.557
Achsabstand:0.12m**8124****2023.11.13**

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Proben zu verwenden!

Schachtnr.: 8124

Subtyp: _____

Abstich: 1,6 [m]

Deckel DN: _____ [cm]

Klasse: _____ [kN] [N]

Ausgleicherringe: _____ [cm]

Schacht DN: _____ [mm]

Schachtzustand: _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf: Funktion: Strang, HA, EL. _____

DN: 200 [mm]

Material: HDPE

Tiefe: 1,45 [m]

Inspektor: G. Pöschel Datum: 13.11.23

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

13. November 2023 14:31

8124

2023.11



8124

2023.11.13

