


8125

2023.11.13

Strecke:A02
Kilometrierung:348.575
Achsabstand:0.29m**8125**

2023.11.13

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.: 8125

Subtyp: _____

Abstich 2,30 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [cm] [X]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-3]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!

Inspektor Gallmeyer Datum 13.11.23

Ablauf Funktion: Strang_HA_EL

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,30 [m]

DN 400 B 2,3m

DN 150 B 2,0m

DN 200 B 1,4m

13. November 2023 13:19

8125

2023.11.13



8125

2023.11.13

