

8126

2023.11.13

Strecke:A02
Kilometrierung:348.628
Achsabstand:0.23m



8126



2023.11.13

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!

Schachtwid: 8126

Subtyp _____

Abstich 230 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [(kN) (t)]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 230 [m]

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

13. November 2023 13:19

8126

2023.11.13



8126

2023.11.13

