


8127

2023.11.13

Strecke:A02
Kilometrierung:348.678
Achsabstand:0.9m**8127****2023.11.13**

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schachtwr: 8127

Subtyp: _____

Abstich 2,25 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

13. November 2023 13:18

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!

Inspektor: Gallmayer Datum: 13.11.23

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,25 [m]

DN 200
B
1,5m

DN 400
B
2,25m

8127

2023.11.13



8127

2023.11.13

