


8129

2023.11.13

Strecke:A02
Kilometrierung:348.778
Achsabstand:0.55m



8129



2023.11.13

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugelassenen Photos zu verwenden!!

Schachtnr.: 8129

Subtyp _____

Abstich 2,3 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [X]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL. _____

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,3 [m]

Material Du400 B

Umgebung _____

Deckel _____

Rahmen _____

Fuge _____

Ausgleichsr. _____

Fuge _____

Hals _____

Fuge _____

Konus _____

Übergangsplatte _____

Fuge _____

Unterteil _____

Fuge _____

Bodenteil _____

Auftritt _____

Gerinne _____

13. November 2023 13:17

Bild Orientierung

Bild / Schacht

8129

2023.11.13



8129

2023.11.13

