

8133

2023.11.13

Strecke:A02
Kilometrierung:348.977
Achsabstand:0.34m**8133**

2023.11.13

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.: 8133

Subtyp _____

Abstich 2,25 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,25 [m]

1,20
DN 400
B

DN 400
B
2,25

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

13. November 2023 11:31

8133

2023.11



8133

2023.11.13

