

8140

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:351.297
Achsabstand:0.02m**8140**

2023.10.19

2023.10.19

8140

Subtyp _____

Abstich 2,30 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [cm] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____

Umgebung _____

Deckel _____

Rahmen _____

Fuge _____

Ausgleichsr. _____

Fuge _____

Hals _____

Fuge _____

Konus _____

Übergangsplatte _____

Fuge _____

Unterteil _____

Fuge _____

Bodenteil _____

Auftritt _____

Gerinne _____

Bild Deckel

Bild Orientierung

19. Oktober 2023 12:45

Gallmayer 19.10.23

Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,30 [m]

7,30
DN 200
B

2,30
DN 400
B

8140

2023.10



8140

2023.10.19

