


8143

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:351.147
Achsabstand:0.18m**8143****2023.10.19**

Schächterhebungsprotokoll V20200701

Objekt: 8143

Inspektor: Gollnagel Datum: 19.10.23

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,35 [m]

Subtyp _____

Abstich 2,35 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [X]

Ausgleicherringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

19. Oktober 2023 13:32

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

8143

2023.10.19



2023.10.19



8143

2023.10.19

