

8144

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:351.096
Achsabstand:0.02m**8144**

2023.10.19

Schachterhebungsprotokoll V2

8144

Inspektor Gallmayr Datum 19.10.23

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

Abstich 2,25 [m] DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm] Material B

Klasse _____ [kN] [N] Tiefe 2,25 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____ Umgebung _____

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

1,30
DN 200
1,5

2,25
DN 400
1,5

19. Oktober 2023 14:26

Bild Deckel Bild Orientierung Bild / Schacht

8144

2023.10



8144

2023.10.19

