


8146

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:350.988
Achsabstand:0.12m**8146**

2023.10.19

Schachterhebungsprotokoll V2

8146

Subtyp _____

Abstich 2,55 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [cm] [K]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

19. Oktober 2023 14:27

Inspekteur Gollmayer 19.10.23 Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 1000 [mm]

Material B

Tiefe 2,45 [m]

2,45
DN400
B
1,30
DN200
B
DN1000
2,40
B

The circular diagram represents the manhole cover. It has a scale from 1 to 11. Handwritten labels include '2,45', 'DN400', 'B', '1,30', 'DN200', 'B', 'DN1000', '2,40', and 'B'. A small 'B' is also written near the center.

8146

2023.10



2023.10.23



8146

2023.10.19

