

8147

2023.10.23

Strecke:A02  
Kilometrierung:350.946  
Achsabstand:0.27m



8147



2023.10.23

Schachterhebungsprotokoll

Schacht Nr.:

8147

Gallmayer 23.10.23  
Inspektor Datum

Subtyp \_\_\_\_\_

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL \_\_\_\_\_

Abstich 2,40 [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN \_\_\_\_\_ [cm]

Material B

Klasse \_\_\_\_\_ [(kN) (t)]



Tiefe 2,40 [m]

Ausgleichsringe \_\_\_\_\_ [cm]

Schacht DN \_\_\_\_\_ [mm]

Schachtzustand \_\_\_\_\_ [1-5]


Konus / Übergangsplatte




Duzoo  
2,20  
PVC

Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichs r.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge




Unterteil



Bodenteil

Fuge



Gerinne

Auftritt

Bild Deckel

Bild Orientierung

23. Oktober 2023 09:20

**8147**

2023.10



**8147**

2023.10.23

