

8149

2023.10.23

Strecke:A02
Kilometrierung:350.848
Achsabstand:0.02m**8149**

2023.10.23

Schachterhebungsprotokoll

Schacht Nr.:

8149

Subtyp

Abstich 2,30 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [(kN) (N)]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]


Konus / Übergangsplatte

Gallmayer 23.10.23

Inspekteur

Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 400 [mm]Material BTiefe 2,30 [m]

Material

Umgebung




Deckel




Rahmen




Fuge



Ausgleichsring




Fuge




Hals



Fuge



Konus



Übergangsplatte




Fuge



Unterteil



Fuge



Bodenteil



Gerinne

Auftritt

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

23. Oktober 2023 10:54

8149

2023.10



8149

2023.10.23

