


8150

2023.10.23

Strecke:A02  
Kilometrierung:350.798  
Achsabstand:0.15m



8150



2023.10.23

Schachterhebungsprotokoll

Schachtnr:

8150

Gollnagel 23.10.23

Inspekteur Datum

Subtyp

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL,

Abstich 2,35 [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN [cm]

Material B

Klasse [kN] [k]


Tiefe 2,35 [m]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Material

Umgebung




Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichsring

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

23. Oktober 2023 10:55

**8150**

2023.10



**8150**

2023.10.23

