


8153

2023.10.19

Strecke:A02
Kilometrierung:350.648
Achsabstand:16.33m**8153**

2023.10.19

Schachthebungsprotokoll V2018.2.3.4

Strecke: 8153

Subtyp: _____

Abstich 2,00 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [R]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____

Umgebung _____

Deckel _____

Rahmen _____

Fuge _____

Ausgleichs. _____

Fuge _____

Hals _____

Fuge _____

Konus _____

Übergangsplatte _____

Fuge _____

Unterteil _____

Fuge _____

Bodenteil _____

Auftritt _____

Gerinne _____

Inspekteur: Gallmayer Datum: 19.10.23

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,00 [m]

2,00
B
DN 400

19. Oktober 2023 09:09

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

8153

2023.10.19



2023.10.19



8153

2023.10.19



2023.10.19

