


8154

2024.10.31

Strecke:A02
Kilometrierung:345.708
Achsabstand:24.33m



8154



2024.10.31

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden.

Schachtwort: 8154

Subtyp: _____

Abstich 1,90 [m]

Deckel DN 65 [cm] / Klasse B [kN] [A]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN 1000 [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Umfeld: Golfplatz 31.10.21

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 250 [mm]

Material PVC

Tiefe 1,3 [m]

300 PVC 127

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

8154

2023.11.09



8154

2023.11.09

