


8155

2024.10.31

Strecke:A02
Kilometrierung:345.607
Achsabstand:30.57m



8155



2024.10.31

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.: 8155

Subtyp: _____

Abstich 5,52 [m]

Deckel DN 65 [cm]

Klasse B [cm] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm] 1300 x 1300

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Wurden von zugelassenen Personen verwendet:

Inspektor Gallmayer Datum 31.10.24

Ablauf Funktion: Strang.HA.El.

DN 1000 [mm]

Material B

Tiefe 5,52 [m]

400
B
2,25

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Austritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

8155

2023.11



8155

2023.11.09

