


8156

2024.10.31

Strecke:A02
Kilometrierung:345.548
Achsabstand:28.16m



8156



2024.10.31

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!

SchachtNr: 8156

Subtyp _____

Abstich 550 [m]

Deckel DN 65 [cm]

Klasse K5 [t/m] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN 1000 [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Umfeld

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN _____ [mm]

Material _____

Tiefe _____ [m]

Inspekteur Gallmayer Datum 31.10.24

offenes Gerinne in Schlucht.

keine Leitung ersichtl.

www.rdm-max.at

8156

2023.11



2024.10.31 keine Leitung ersichtlich



8156

2023.11.09

