

8159

2024.03.05

Strecke:A02
Kilometrierung:345.833
Achsabstand:0.25m



8159



2024.03.05

Schachterhebungsprotokoll V20 (revidiert) (Bitte nur zugewiesenen Photos zu verwenden.)

Schachtwir: 8159

Subtyp _____

Abstich 2,10 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [(kN) (k)]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Gallmayer 5.3.24
Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,10 [m]

Material

- Umgebung
- Deckel
- Rahmen
- Fuge
- Ausgleichs.
- Fuge
- Hals
- Fuge
- Konus
- Übergangsplatte
- Fuge
- Unterteil
- Fuge
- Bodenteil
- Auftritt
- Gerinne

Bild Deckel Bild Orientierung Bild / Schacht

8159

2024.03



8159

2024.03.05

