


8165

2023.11.10

Strecke:A02
Kilometrierung:345.026
Achsabstand:2.67m**8165**

2023.11.10

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schachtnr.: 8165

Subtyp _____

Abstich 1,80 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [k]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____

Umgebung _____

Deckel _____

Rahmen _____

Fuge _____

Ausgleichs. _____

Fuge _____

Hals _____

Fuge _____

Konus _____

Übergangsplatte _____

Fuge _____

Unterteil _____

Fuge _____

Bodenteil _____

Auftritt _____

Gerinne _____

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

10. November 2023 10:54

Wurde den zugewiesenen Personen z. Verweirkt.

Inspektor Gallmayer Datum 10.11.23

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL. _____

DN 250 [mm]

Material PVC

Tiefe 1,80 [m]

20250
PVC
1,80

8165

2023.11



8165

2023.11.09

