


8167

2023.11.10

Strecke:A02
Kilometrierung:344.967
Achsabstand:0.32m**8167**

2023.11.10

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schachtnr.: 8167

Subtyp _____

Abstieg 2,20 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [(cm) [K]]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 500 [mm]

Material PVC

Tiefe 2,20 [m]

Galbmayer 10.11.23
Inspektor Datum

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Sch

10. November 2023 10:43

8167

2023.11.09



8167

2023.11.09

