


8169

2023.11.10

Strecke:A02
Kilometrierung:345.023
Achsabstand:0.39m**8169****2023.11.10**

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit dem zugehörigen Photo zu verwenden!!!

Schacht Nr.: 8169

Subtyp _____

Abstieg 1,30 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [k]

Ausgleichshöhe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang_HA_EL _____

DN 400 [mm]

Material PVC

Tiefe 1,30 [m]

Inspektor Gallmayer Datum 10.11.23

D.0300
1,25
PVC

D.0250
PVC
1,30

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

10. November 2023 10:53

8169

2023.11.09



8169

2023.11.09

