


8172

2024.06.14

Strecke:A02
Kilometrierung:342.534
Achsabstand:50.79m



8172



2024.06.14

Schacht Nr. 8172

Subtyp _____

Abstich 1,0 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [i]

Ausgleichsring _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Gallmayer
Inspekteur _____ Datum _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 400 [mm]

Material 5

Tiefe 0,95 [m]

200
15
0,85

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

8172

2024.06.14



8172

2024.06.14

