


8173

2024.06.14

Strecke:A02
Kilometrierung:342.581
Achsabstand:85.87m



8173



2024.06.14

Schachterhebungsprotokoll

Schacht Nr.: 8173

Gallmayer 14.8.24
Inspektor Datum

Subtyp _____

Abstich 1,45 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [(kN) [k]

Ausgleicherringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 1,50 [mm]

Material 15

Tiefe 1,24 [m]

150
1,22

Material Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht


Ihr Spezialist bei Kanalproblemen

8173

2024.06.14



2024.06.14



8173