


2024.06.14

Strecke:A02
Kilometrierung:342.586
Achsabstand:102.15m



8174



2024.06.14

4

Schachtanhebungsprotokoll 1/2018 • 3.4

Bilder Photos zu verwenden!

Schachtwr:

8174

Gallmayer

14.6.24

Inspekteur

Datum

Subtyp

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

Abstich 1,40 [m]

DN 400 [mm]

Deckel DN [cm]

Material 15

Klasse [kN] [X]

Tiefe 1,35 [m]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichschr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auffang

Gerinne

Bild Deckel

Bild Rahmung

Bild / Schacht

8174

2024.06.14



8174

2024.06.14

