


8175

2024.06.14

Strecke:A02
Kilometrierung:342.592
Achsabstand:89.63m**8175**

2024.06.14

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.: 8175

Subtyp _____

Abstich _____ [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [(kN) [(kN)]

Ausgleicherringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____

Umgebung _____

Deckel _____

Rahmen _____

Fuge _____

Ausgleichsr. _____

Fuge _____

Hals _____

Fuge _____

Konus _____

Übergangsplatte _____

Fuge _____

Unterteil _____

Fuge _____

Oberteil _____

Auftritt _____

Bild Deckel _____

Bild Orientierung _____

Bild / Schacht _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL, _____

DN 500 [mm]

Material 15

Tiefe 2,40 [m]

Gallmayer 14.6.24

Inspekteur _____ Datum _____

150
0,7
400
2,38
400
2,38

8175

2023.11



8175

2023.11.28

