


8176

2024.06.14

Strecke:A02
Kilometrierung:342.571
Achsabstand:56.95m



8176



2024.06.14

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit dem zugehörigen Photo zu verwenden!

Schacht Nr. 8176

Subtyp _____

Abstich 1,64 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [k]

Ausgleicherringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____

Umgebung _____

Deckel _____

Rahmen _____

Fuge _____

Ausgleichsr. _____

Fuge _____

Hals _____

Fuge _____

Konus _____

Übergangsplatte _____

Fuge _____

Unterteil _____

Fuge _____

Bodenteil _____

Auftritt _____

Gerinne _____

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

Gallmayer 14.6.24

Inspektor Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 1,60 [m]

400
vs
1,48

150
vs
0,6

8176

2024.06.14



8176

2024.06.14

