


8179

2024.06.14

Strecke:A02
Kilometrierung:342.499
Achsabstand:44.85m



8179



2024.06.14

Schachterhebungsprotokoll V2016 (Schachtabstand: 44.85m) (Bild: 1/1)

Schacht Nr.: 8179

Subtyp: 1

Abstich: 1.33 [m]

Deckel DN: _____ [cm]

Klasse: _____ [(kN) (V)]

Ausgleichsring: _____ [cm]

Schacht DN: _____ [mm]

Schachtzustand: _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Gallmayer 14.6.24

Inspektor Datum

Ablauf Funktion: Strang_HA_EL

DN: 400 [mm]

Material: 15

Tiefe: 1.4 [m]

200

13

0.8

1.33

400

13

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

8179

2024.06.14



8179

2024.06.14

