


8180

2024.06.14

Strecke:A02
Kilometrierung:342.461
Achsabstand:48.53m



8180



2024.06.14

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

SchachtNr: 8180

Gallmayer 14.6.24
Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 400 [mm]
Material IS
Tiefe 1,05 [m]

Subtyp _____
Abstich 1,40 [m]
Deckel DN _____ [cm]
Klasse _____ [kN] [k]
Ausgleicherringe _____ [cm]
Schacht DN _____ [mm]
Schachtzustand _____ [1-5]
Konus / Übergangsplatte

Material Umgebung
Deckel
Rahmen
Fuge
Ausgleichsr.
Fuge
Hals
Fuge
Konus
Übergangsplatte
Fuge
Unterteil
Fuge
Bodenteil
Auftritt
Gerinne

Bild Deckel Bild Orientierung Bild / Schacht

200
15
0,8
400
1,2

8180

2024.06.14



2024.06.14



8180