


8181

2023.11.10

Strecke:A02
Kilometrierung:345.024
Achsabstand:12.69m**8181**

2023.11.10

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr.: 8181

Subtyp: _____

Abstich 2,00 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [g]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL. _____

DN 300 [mm]

Material PRC

Tiefe 2,00 [m]

Inspektor Gallmayer Datum 10.11.23

2,00
DU250
PRC

PRC
DU250
1,80
DU250
1,85
PRC

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

10. November 2023 11:03

8181

2023.11



8181

2023.11.09

