

8184

2024.06.14

Strecke:A02
Kilometrierung:342.596
Achsabstand:109.76m



8184



2024.06.14

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

3. Schritt:

8184

Subtyp _____

Abstich 182 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Größe _____ [cm]

Ausgleichsring _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-3]

Konus / Übergangsplatte

Gallmayer 14.6.24

Inspektor Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 500 [mm]

Material 6

Tiefe 1,52 [m]

400
6
15

500
15
150

150
15
0,9

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

8184

2024.06.14



8184

2024.06.14

