

8189

2023.11.24

Strecke:A02
Kilometrierung:348.544
Achsabstand:16.16m**8189**

2023.11.24

Hebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schachtnr: 8189

Subtyp _____

Abstich 1,15 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [V]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 500 [mm]

Material PVC

Tiefe 1,15 [m]

Inspekteur Gallmayer Datum 24.11.23

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

0,70
B
600x400

PUSCO
B
1,15

24. November 2023 08:23

8189

2023.08.21



8189

2023.08.21

