


8190

2023.11.10

Strecke:A02 Kilometrierung:344.99
Achsabstand:0.14m**8190**

2023.11.10

Schachtheberprotokoll V2018.2.3.4

Schachtnr: 8190

Subtyp _____

Abstich 2,15 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachttzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____

Umgebung _____

Deckel _____

Rahmen _____

Fuge _____

Ausgleichsr. _____

Fuge _____

Hals _____

Fuge _____

Konus _____

Übergangsplatte _____

Fuge _____

Unterteil _____

Fuge _____

Bodenteil _____

Auftritt _____

Gerinne _____

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 400 [mm]

Material PVC

Tiefe 2,05 [m]

Datum 11.10.23

Inspektor Gallmayer

2,00
DN 400
PVC

10. November 2023 10:50

8190

2023.11.09



8190

2023.11.09

